

## System kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)



### Nabídka prací :

diagnostika funkčnosti současných senzorů  
montáž senzorů do další sady kol (disků)  
výměna poškozeného (nefunkčního) senzoru

### Ceník :

	bez DPH	vč. DPH
CUB Uni-senzor 433MHz (1kus)	818,-	990,-
CUB náhradní hliníkový ventil k senzoru (1kus)	99,-	120,-
Montáž, včetně párování s řídicí jednotkou	165,-	200,-

